



## Zobrazení jednotlivých segmentů v terénu s grafickým vyznačením počtů zaznamenaných obojživelníků



0 100 200 300 400 500 m

## Legenda

počty zaznamenaných obojživelníků

	0 - 15
	15 - 30
	30 - 45
	45 - 60
	60 - 75



## Fotodokumentace

Obr. 1 Levá strana silnice ve směru Přimda – Rozvadov



Obr. 2 Pravá strana silnice ve směru Přimda – Rozvadov



Obr. 3 Autobusová zastávka v segmentu č. 15



Obr. 4 Rozšíření silnice u autobusové zastávky



Obr. 5 Silnice nad propustkem č. 1



Obr. 6 Silnice nad propustkem č. 1



Obr. 7 Propustek č. 1 ústí na pravé straně ve směru Přimda – Rozvadov zneprůchodněný bobří hrází



Obr. 8 Propustek č. 1 ústí na levé straně ve směru Přimda – Rozvadov





## Fotodokumentace


Obr. 9 Silnice nad propustkem č. 2



Obr. 10 Silnice nad propustkem č. 2

Obr. 11 Propustek č. 2 ústí na pravé straně ve směru  
Přimda – RozvadovObr. 12 Propustek č. 2 ústí na levé straně ve směru  
Přimda – Rozvadov

Obr. 13 Silnice nad propustkem č. 3

Obr. 14 Propustek č. 3 ústí na pravé straně ve směru  
Přimda – RozvadovObr. 15 Propustek č. 3 ústí na pravé straně ve směru  
Přimda – Rozvadov – detailObr. 16 Mokřad na pravé straně silnice ve směru  
Přimda – Rozvadov



## Fotodokumentace

Obr. 17 Účelová lesní komunikace na 127,220 km o šířce nájezdu cca 25 m



Obr. 18 Účelová lesní komunikace na 127,220 km o šířce nájezdu cca 25 m



Obr. 19 Účelová lesní komunikace na 127,795 km o šířce nájezdu cca 17 m



Obr. 20 Účelová lesní komunikace na 127,795 km o šířce nájezdu cca 17 m



Obr. 21 Václavský rybník



Obr. 22 Václavský rybník



Obr. 23 Sjezd na hráz Václavského rybníka vlevo, vpravo ústí lesní komunikace na 127,795 km





Obr. 24 Sjezd na hráz Václavského rybníka





**Návrh trvalého technického řešení bezproblémové migrace obojživelníků na silnici č. II/605  
v úseku 127,090–127,940 km**



0 100 200 300 400 500 m

**Legenda**

prvky navrhovaného trvalého technického řešení

- migrační bariéra
- zajištění boční komunikace
- úprava stávajícího propustku pro migraci